



Lageregelkreis an CNC-Maschinen



Pos.	Funktion
1	Vorschubmotor
2	Wegmesssystem
3	Istwert
4	Sollwert
5	Stellbefehl